

HB-Therm®

Navodila za uporabo in servisiranje

HB-TP180/200

preizkusno pripravo za temperirne naprave



HB-Therm AG
Piccardstrasse 6
9015 St. Gallen
SWITZERLAND

www.hb-therm.com

E-Mail info@hb-therm.ch
Phone +41 71 243 65 30

Prevod originalnih navodil

(Typenschild)

Indeks.....	5
1 Splošno	6
1.1 Informacija o teh navodilih.....	6
1.2 Razlaga simbolov	7
1.3 Omejitev jamstva	8
1.4 Varstvo avtorskih pravic	8
1.5 Garancijska določila	9
1.6 Servisna služba	9
2 Varnost.....	10
2.1 Namenska uporaba	10
2.2 Odgovornost upravljalca.....	11
2.3 Pogoji glede osebja	12
2.3.1 Kvalifikacije	12
2.3.2 Nepooblaščeni	13
2.4 Osebna zaščitna oprema	14
2.5 Posebne nevarnosti.....	15
2.6 Oznake na ploščicah	16
2.7 CE izjava o skladnosti za stroje.....	17
2.8 UK Declaration of Conformity for Machinery	18
3 Tehnični podatki.....	19
3.1 Splošni podatki	19
3.2 Emisije	21
3.3 Obratovalni pogoji	21
3.4 Priključki	21
3.5 Pogonska sredstva.....	22
3.6 Tipska ploščica	23
4 Zgradba in delovanje	24
4.1 Pregled	24
4.2 Princip delovanja	24
4.3 Priključki	25
4.4 Delovna in območja nevarnosti	25
5 Transport, embalaža in skladiščenje.....	26
5.1 Varnostna opozorila za transport	26
5.2 Pregled transporta	27
5.3 Embalaža.....	27
5.4 Simboli na embalaži	29
5.5 Skladiščenje	29
6 Namestitev	30
6.1 Varnost	30
6.2 Namestitvena dela.....	31
7 Preizkus.....	32
7.1 Načelo preizkusa	32

Vsebina

7.2	Potek preizkusa Thermo-6	32
7.3	Potek preizkusa Thermo-5	33
7.3.1	Diagram poteka od različice programske opreme do SW51-2_1825.....	34
7.3.2	Diagram poteka od različice programske opreme SW51-2_1844.....	35
7.3.3	Preizkus	36
7.3.4	Nastavitev	37
7.3.5	Kalibriranje naprave	38
7.3.6	Shranjevanje zapisnika na nosilec podatkov USB.....	39
7.4	Potek preizkusa Series 4 in 3.....	40
8	Vzdrževanje.....	41
8.1	Varnost	41
8.2	Načrt vzdrževanja.....	42
8.3	Vzdrževalna dela	43
8.3.1	Čiščenje	43
8.3.2	Varnostni ventil	43
9	Odstranjevanje med odpadke	44
9.1	Varnost	44
9.2	Odstranjevanje materiala med odpadke	44
10	Nadomestni deli.....	45
11	Tehnična dokumentacija	46
11.1	Razvrstitev sestavnih delov	46
11.2	Legenda.....	47

Anexo

- A Posebne izvedbe
- B Seznam nadomestnih delov

Indeks

C	dotok, povratni tek.....	21
CE izjava o skladnosti.....	17	
Čiščenje	43	
D	električni	25
Delovna območja	25	
Diagram poteka	34, 35	
Dovoljena odstopanja	37	
E	Priklučki	21
Embalaza	27	
Emisije	21	
G	Princip delovanja.....	24
Garancijska	9	
H	R	
Hidravlični priključki	25	
L	Razvrstitev sestavnih delov	46
Legenda	47	
N	S	
Namestitvena dela	31	
Nastavitev	37	
O	Servisiranje	41
Območja nevarnosti.....	25	
Obratovalni pogoji.....	21	
Odstranjevanje materiala med odpadke	44	
Odstranjevanje med odpadke	44	
Omejitev jamstva	8	
Osebje.....	12, 41, 44	
Oznake na ploščicah	16	
P	Simboli	
Pogonska sredstva	22	
Posebne nevarnosti	15	
Pregled.....	24	
Preizkus	32, 36	
Preizkusne temperature.....	37	
Priključek	na embalaži.....	29
	Navodila za uporabo	7
	Nazaj	25
	Skladiščenje	29
	Strokovnjak elektrikar.....	12
	Strokovnjak za hidravliko	12
	Strokovno osebje	12
T	Tehnična dokumentacija.....	46
	Tehnični podatki	19
	Teža	20
	Tipska ploščica	23
U	V	
UK-Declaration of Conformity	18	
Z	Varnost.....	10
	Varnostni ventil	43
	Vroča pogonska sredstva	15
	Vroče površine	15
	Vzdrževanje	41
	Delo	43
	Načrt.....	42
Zaščitna oprema	14, 41	
Zgradba in delovanje	24	

Splošno

1 Splošno

1.1 Informacija o teh navodilih

Ta navodila omogočajo varno in učinkovito ravnanje s preizkusno pripravo za temperirne naprave.

Navodila so sestavni del preizkusne naprave za temperirne naprave in jih je treba hraniti v neposredni bližini preizkusne naprave za temperirne naprave tako, da bodo v vsakem trenutku na voljo osebju. Osebje mora pred začetkom del ta navodila skrbno prebrati in razumeti. Osnovni pogoj za varno delo je upoštevanje vseh navedenih varnostnih navodil in napotkov za ravnanje, ki so v teh navodilih.

Ob tem pa veljajo krajevni predpisi za preprečevanje nesreč in splošni varnostni predpisi za področje uporabe preizkusne naprave za temperirne naprave.

Slike v teh navodilih so namenjene osnovnemu razumevanju in lahko odstopajo od dejanske izvedbe.

Pridržujemo si pravico do tehničnih sprememb v okviru lastnosti uporabe in nadaljnega razvoja.

1.2 Razlaga simbolov

Varnostna opozorila

Varnostna opozorila so v teh navodilih označena s simboli.
Varnostna opozorila uvajajo signalne besede, ki poudarjajo obseg ogrožanja.

Varnostna opozorila morate obvezno upoštevati in ravnati previdno, da bi preprečili nesreče ter poškodbe ljudi in stvari.



NEVARNOST!

... opozarja na neposredno nevarno situacijo, ki lahko povzroči smrt ali hude poškodbe , če se ji ne izognete.



OPOZORILO!

... opozarja na morebitno nevarno situacijo, ki lahko povzroči smrt ali hude poškodbe , če se ji ne izognete.



PREVIDNOST!

...opozarja na morebitno nevarno situacijo, ki lahko povzroči manjše ali rahle poškodbe, če se ji ne izognete.



POZOR!

... opozarja na morebitno nevarno situacijo, ko lahko povzroči poškodbe stvari, če se ji ne izognete.

Nasveti in priporočila



NAPOTEK!

... poudarja uporabne nasvete in priporočila ter informacije za učinkovito in nemoteno obratovanje.

Splošno

1.3 Omejitev jamstva

Vse navedbe in opozorila v teh navodilih so bila sestavljena ob upoštevanju veljavnih norm in predpisov, stanju tehnike ter naših dolgoletnih spoznanj in izkušenj.

Izdelovalec ne prevzema nobenega jamstva za škodo zaradi:

- neupoštevanja teh navodil
- nenamenske uporabe
- uporabe neusposobljenega osebja
- samovoljnih predelav
- tehničnih sprememb
- uporabe nedovoljenih nadomestnih delov

Dejanski obseg dobave lahko odstopa od pojasnil in prikazov, ki so opisani v teh navodilih pri posebnih izvedbah, zaradi uporabe dodatne opreme ali zaradi najnovejših tehničnih sprememb.

Veljajo obveznosti, ki so dogovorjene v dobavni pogodbi, splošnih pogojih poslovanja, dobavnih pogojih izdelovalca ter zakonskih predpisih, veljavni v trenutku podpisa pogodbe.

1.4 Varstvo avtorskih pravic

Ta navodila so avtorsko zaščitena in namenjena izključno v interne namene.

Prepuštitev navodil tretjim, razmnoževanje na kakršen koli način in obliki - tudi v izvlečkih - ter uporaba in/ali sporočanje vsebine, so prepovedani brez pisnega dovoljenja izdelovalca, razen v interne namene.

Kršitve zavezujejo k odškodnini. Pridržujemo si pravico do dodatnih zahtevkov.

1.5 Garancijska določila

Garancijska določila so zapisana v izdelovalčevih splošnih do-bavnih pogojih.

1.6 Servisna služba

Za tehnične informacije so vam na voljo zastopstva HB-Therm ali naša servisna služba, → www.hb-therm.ch.

Poleg tega se naši sodelavci nenehno zanimajo za nove infor-macije in izkušnje, ki izhajajo iz uporabe in so lahko dragocene za izboljšanje naših izdelkov.

Varnost

2 Varnost

Ta razdelek daje pregled nad vsemi pomembnimi varnostnimi vidiki za optimalno zaščito osebja ter za varno in nemoteno obratovanje.

Neupoštevanje navodil za ravnanje in varnostnih opozoril, naštetih v teh navodilih, lahko povzroči občutna ogrožanja.

2.1 Namenska uporaba

Preizkusna naprava za temperirne naprave je zasnovana in konstruirana izključno za namensko uporabo, ki je opisana v teh navodilih.

Preizkusna naprava za temperirne naprave je nemenjena izključno preizkusu kakovosti (določanje natančnosti meritve temperature, tlaka, pretoka) temperirnih naprav HB-Therm. Preizkusna naprava ni primerna za trajno obratovanje (le za trajanje preverjanja kakovosti).

Preizkusno napravo za temperirne naprave je dovoljeno uporabljati izključno v skladu z vrednostmi, ki so specificirane v tehničnih podatkih.

K namenski uporabi sodi tudi upoštevanje vseh navedb v teh navodilih.

Vsaka uporaba, ki presega namensko uporab ali drugačna uporaba preizkusne naprave za temperirne naprave velja kot napačna uporaba in lahko povzroči nevarne situacije.



OPOZORILO!

Nevarnost zaradi napačne uporabe!

Napačna uporaba preizkusne naprave za temperirne naprave lahko povzroči nevarne situacije.

Opustite predvsem naslednjo uporabo:

- uporaba drugega nosilca toplote kot je določen
- uporaba pri višjih tlakih, temperaturah, kot so specificirane.

Zahtevki vseh vrst zaradi škode, nastale zaradi nepravilne uporabe so izključeni.

2.2 Odgovornost upravljalca

Naprava je namenjena področju obrti. Zato je upravljavec naprave podvržen zakonski obveznosti za varnost pri delu.

Ob varnostnih opozorilih v teh navodilih je potrebno upoštevati veljavne varnostne ter predpise za preprečevanje nesreč in varstvo okolja, za celotno področje uporabe naprave. Pri tem še posebej velja:

- upravljavec se morda informirati o veljavnih predpisih za varstvo pri delu in v oceni ogroženosti dodatno ugotoviti nevarnosti, ki izhajajo iz posebnih delovnih pogojev na kraju uporabe naprave. Te mora pretvoriti v obliki navodil za delo pri uporabi naprave.
- upravljavec mora med celotnim časom uporabe naprave preverjati, ali sestavljena navodila za uporabo ustrezajo trenutnim pravilnikom in jih po potrebi prilagoditi.
- upravljavec mora nedvoumno urediti in določiti pristojnosti za namestitve, upravljanje, vzdrževanje in čiščenje.
- upravljavec mora poskrbeti, da bodo vsi sodelavci, ki uporabljajo napravo, prebrali in razumeli ta navodila. Poleg tega mora v rednih razmakih usposabljati osebje in ga seznanjati o nevarnostih.
- upravljavec mora dati osebju na razpolago potrebno zaščitno - opremo.

Nadalje je upravljavec odgovoren, da bo naprava vedno v tehnično brezhibnem stanju, zato velja naslednje:

- upravljavec mora poskrbeti, da bodo upoštevani intervali vzdrževanja, opisani v teh navodilih.
- upravljavec mora odrediti redno preverjanje varnostnih naprav, če delujejo in če so popolne.

Varnost

2.3 Pogoji glede osebja

2.3.1 Kvalifikacije



OPOZORILO!

Nevarnost poškodb pri nezadostni kvalifikaciji!

Nestrokovno ravnanje lahko vodi k občutnim poškodbam ljudi in stvari.

Zato:

- naj vse dejavnosti izvede ustrezeno kvalificirano osebje.

V navodilih za uporabo so navedene naslednje kvalifikacije za različna področja dejavnosti:

■ Podučena oseba

je oseba, ki jo je upravljavec podušil o nanj prenesenih nalogah ter možnih nevarnostih pri nepravilnem ravnanju.

■ Strokovno osebje

je zaradi njihove strokovne izobrazbe, znanj in izkušenj ter poznavanja zadevnih predpisov, sposobno izvajati dela, ki so prenesena na njih ter samostojno prepoznati in se izogniti možnim nevarnostim.

■ Strokovnjak elektrikar

je zaradi njegove strokovne izobrazbe, znanj in izkušenj ter poznavanja zadevnih norm in predpisov, sposoben izvajati dela na električnih napravah in samostojno prepoznati in se izogniti možnim neravnostim.

Strokovnjak elektrikar je šolan za poseben kraj uporabe, v katerem deluje in pozna relevantne norme ter predpise.

■ Strokovnjak za hidravliko

je zaradi njegove strokovne izobrazbe, znanj in izkušenj ter poznavanja zadevnih norm in predpisov, sposoben izvajati dela na hidravličnih napravah in samostojno prepoznati in se izogniti možnim neravnostim.

Strokovnjak za hidravliko je šolan za poseben kraj uporabe, v katerem deluje in pozna relevantne norme ter predpise.

2.3.2 Nepooblaščeni



OPOZORILO!

Nevarnost za nepooblaščene!

Nepooblaščene osebe, ki ne izpolnjujejo pogojev, opisanih tukaj, ne poznajo nevarnosti v delovnem območju.

Zato:

- ne dovolite približevanja nepooblaščenih oseb delovnemu območju.
- v primeru dvoma nagovorite ljudi in jih odstranite iz delovnega območja.
- prekinite delo, dokler se v delovnem območju nahajajo nepooblaščeni.

Varnost

2.4 Osebna zaščitna oprema

Pri delu je morebiti potrebno nositi osebno zaščitno opremo, da bi zmanjšali nevarnosti za zdravje.

- Veno nosite ustrezno zaščitno opremo, ki je potrebna za trenutno delo.
- Upoštevajte napotke za osebno zaščitno opremo, ki so nameščena v delovnem območju.

Kaj morate nositi pri posebnih delih

Pri izvajanju posebnih del je potrebna specialna zaščitna oprema. Nanjo opozarjam v posebnem poglavju teh navodil. V nadaljevanju bo razložena ta posebna zaščitna oprema:



Zaščitna delovna oblačila

so tesno oprijemajoča oblačila z dolgimi rokavi in dolgimi hlačami. Pretežno so namenjena zaščiti pred vročimi površinami.



Zaščitne rokavice

so namenjen zaščiti rok pred odrgninami, vrezi ali globokim poškodbam ter pred dotikom z vročimi površinami.



Zaščitna očala

za zaščito oči pred brizgi tekočine.



Varnostni delovni čevlji

so za zaščito pred težkimi sestavnimi deli, ki lahko padejo in pred zdrsom na spolzkih tleh.

2.5 Posebne nevarnosti

V naslednjem razdelku so predstavljeni ostanki tveganj, ki so bili ugotovljeni na podlagi ocene tveganja.

- Upoštevajte varnostna opozorila in opozorilne napotke, ki so naštetni na tem mestu in v ostalih poglavijih navodil, da bi zmanjšali ogrožanje zdravja in se izognili nevarnim situacijam.

Vroča pogonska sredstva



OPOZORILO!

Nevarnost opeklin zaradi vročih pogonskih sredstev!

Pogonska sredstva lahko med delom dosežejo visoke temperature in visoke tlake ter ob stiku povzročijo opekline.

Zato:

- naj dela na hidravliki izvajajo le šolani strokovnjaki.
- pred začetkom del na hidravliki preverite, ali so pogonska sredstva vroča in so pod tlakom. Če je potrebno, ohladite napravo, razgradite tlak in jo izklopite. Preverite breztlačnost.

Vroče površine



PREVIDNOST!

Nevarnost opeklin zaradi vročih površin!

Stik z vročimi sestavnimi deli lahko povzroči opekline.

Zato:

- pri vseh delih v bližini vročih sestavnih delov mosite zaščitne rokavice.
- pred vsakim delom se prepričajte, da so vsi sestavnvi deli ohlajeni na temperaturo okolja.

Varnost

2.6 Oznake na ploščicah

V delovnem območju so naslednji simboli in opozorilne ploščice. Nanašajo je na neposredno okolico, v kateri so nameščene.



OPOZORILO!

Nevarnost poškodb zaradi nečitljivih simbolov!

Sčasoma se lahko nalepke in ploščice umažejo ali postanejo nečitljive na drug način.

Zato:

- vzdržujte vedno v dobro čitljivem stanju vsa varnostna opozorila, napotke in navodila za delo.
- takoj zamenjajte poškodovane ploščice ali nalepke.



Vroče površine

Vroče površine, kot so vroči deli ohišja, posode ali pogonske snovi ter vroče tekočine, niso vedno zaznavne. Ne dotikajte se jih brez zaščitnih rokavic.

2.7 CE izjava o skladnosti za stroje

(CE smernica 2006/42/ES, dodatek II 1. A.)

Izdelek	Preizkusna naprava za temperirne naprave
Tipi naprav	HB-TP180 HB-TP200
Naslov izdelovalca	HB-Therm AG Piccardstrasse 6 9015 St. Gallen SWITZERLAND www.hb-therm.com
Direktive EU Direktiva Tlačne naprave 2014/68/EU	2011/65/EU Zgornji izdelki ustrezajo členu 4, razdelek 3. To pomeni, da se konstrukcija in izdelava ujemata z dobro inženirske prakso, ki velja v državah članicah.
Pooblaščenec za dokumentacijo	Martin Braun HB-Therm AG 9015 St. Gallen SWITZERLAND
Norme	EN ISO 12100:2010; EN ISO 13732-1:2008; EN IEC 63000:2018

V lastni odgovornosti izjavljamo, da se zgornji izdelki, na katere se nanaša ta izjava, ujemajo z zadavnimi določili CE smernice Stroji (CE smernica 2006/42/ES), vključno z njenimi spremembami ter z ustrezno pravno uredbo za prenos smernice v nacionalno pravo. Nadalje so bile uporabljene zgoraj navedene CE smernice in norme (ali njihovi deli/klavzule).

St. Gallen, 2023-08-17

Reto Zürcher
CEO

Stefan Gajic
Compliance & Digitalisation

Varnost


2.8 UK Declaration of Conformity for Machinery

(Supply of Machinery (Safety) Regulation 2008, Statutory Instrument 2008 No. 1597)


Product	Checking facility for Temperature Control Units
Unit types	HB-TP180 HB-TP200
Manufacturer Address	HB-Therm AG Piccardstrasse 6 9015 St. Gallen SWITZERLAND www.hb-therm.com
UK guidelines	The Restriction of the Use of Certain Hazardous Substances in Electrical and Electronic Equipment Regulations 2012 Statutory Instruments 2012 No. 3032
Note on The Pressure Equipment (Safety) Regulations 2016 Statutory Instruments 2016 No. 1105	The above products are in accordance with regulation 8. This means that interpretation and production are consistent with good engineering practice.
Responsible for documentation	Martin Braun HB-Therm AG 9015 St. Gallen SWITZERLAND
Standards	EN ISO 12100:2010; EN ISO 13732-1:2008; EN IEC 63000:2018
	We declare of our own responsibility that the above mentioned products, to which this declaration refers, comply with the appropriate regulations of the Electromagnetic Compatibility Regulations 2016, including its appendices. Furthermore, the above mentioned Statutory Instruments and standards (or parts/clauses thereof) are applied.
	St. Gallen, 2023-08-17
	 
Reto Zürcher CEO	Stefan Gajic Compliance & Digitalisation

3 Tehnični podatki

3.1 Splošni podatki




Sl. 1: Mere HB-TP180/200-12



Sl. 2: MereHB-200/230 adapter za HB-TP180-12

Tehnični podatki



Sl. 3: Mere HB-TP180-45

Maks. teža

	Vrednost	Enota
HB-TP180/200-12	9	kg
HB-TP180-45	9	kg
Adapter HB-200/230Z za HB-TP180-12	3,5	kg

Tehnični podatki**3.2 Emisije**

	Vrednost	Enota
Temperatura površine	>75	°C

3.3 Obratovalni pogoji**Okolje**

Preskusna naprava za enote za uravnavanje temperature se lahko upravlja samo v zaprtih prostorih.

	Vrednost	Enota
Območje temperature	5–60	°C
Relativna vlažnost*	35–85	% RH

* ni kondenzirajoča

3.4 Priključki**Priključek dotoka in povratnega teka**

	Vrednost	Enota
Navoj HB-TP180-45	R 1¼	
Obstojnost	25, 200	barov, °C

R... notranji navoj priključka v palcih

	Vrednost	Enota
Navoj HB-200/230 adapterji	M30x1,5	
Obstojnost	25, 200	bar, °C

M... povezava - metrični notranji navoj

Tehnični podatki

3.5 Pogonska sredstva

Odvisno od izvedbe se uporabljajo naslednji materiali:

- baker
- medenina
- bron
- Nikelj
- Kromovo jeklo
- MQ (silikon)
- Titan
- NBR (nitrilni kavčuk)
- FPM (Viton®)
- PTFE (Teflon)
- FFKM (perfluorkavčuk)
- PEEK (polietereterketon)
- Keramika (Al_2O_3)

Viton® je blagovna znamka podjetja Dupont Dow Elastomers

Nosilec toplove voda (HB-TP180)

Hidrološki podatki	Območje temperature	Orientacijska vrednost	Enota
Vrednost pH	-	7,5 – 9	
Prevodnost	do 110 °C	<150	mS/m
	110–180 °C	<50	
	več kot 180 °C	<3	
Skupna trdota	do 140 °C	<2,7	mol/m³
		<15	°dH
	več kot 140 °C	<0,02	mol/m³
		<0,11	°dH
Trdota karbonata	do 140 °C	<2,7	mol/m³
		<15	°dH
	več kot 140 °C	<0,02	mol/m³
		<0,11	°dH
Kloridni ioni Cl -	do 110 °C	<50	mg/L
	110–180 °C	<30	
	več kot 180 °C	<5	
Sulfat SO ₄ 2-	-	<150	mg/L
Amonij NH ₄ +	-	<1	mg/L
Železo Fe	-	<0,2	mg/L
Mangan Mn	-	<0,1	mg/L
Velikost delcev	-	<200	µm

Olj, kot nosilec toplote (HB-TP200)

Za delovanje z oljem je treba uporabiti ustrezna olja, primerna za nosilce toplote.



OPOZORILO!

Nevarnost zaradi neustreznih olj, kot nosilcev toplote

Ob uporabi neustreznih olj obstaja nevarnost zoglenitve, pregretja in ognja.

Zato:

- dovoljena maksimalna temperatura dotoka za olje mora biti višja od maksimalne delovne temperature naprave.
- dovoljena temperatura filma in vrelisče morata biti najmanj 340 °C.

Ni dovoljeno uporabljati agresivnih medijem, ki lahko uničijo materiale, ki so v stiku z oljem, ki je nosilec toplote.



NAPOTEK!

Za ostale informacije obstaja možnost, da si s spletnega naslova www.hb-therm.ch prenesete "Priporočilo za olje za temperirne naprave" (DF8082-X, X = jezik).

3.6 Tipska ploščica

Tipska ploščica je na notranji strani servisne lopute in na strani 2 teh navodil za uporabo


Na tipski ploščici lahko preverite naslednje navedbe:

- proizvajalca
- oznako tipa
- številko naprave
- leto izdelave
- vrednosti zmogljivosti
- priključne vrednosti
- vrsta zaščite
- dodatna oprema

Zgradba in delovanje

4 Zgradba in delovanje

4.1 Pregled



Sl. 4: Pregled

- 1 Priklop merilnika temperature Pt 100 in toplotnega elementa tip J
- 2 Manometer Tlak dotoka
- 3 Manometer Tlak povratnega teka
- 4 Centralna pritrditev
- 5 Zaporni ventil

4.2 Princip delovanja

Preizkusna naprava za temperirne naprave je za preizkus kakovosti in varnosti temperirnih naprav. Tlak se meri z manometri, temperatura prek uporovnega termometra oz. toplotnega elementa in pretok na podlagi razlike v tlaku.

Vrednosti, ugotovljene s preizkusno napravo, se v zapisnik preizkusa ali neposredno v napravo (le Thermo-5) vnesejo ročno.

4.3 Priključki

glejte Poglavlje 11.1 na strani 46

4.4 Delovna in območja nevarnosti

Delovna območja

- Primarno delovno območje je na sprednji strani temperirne naprave ali upravljalnem modulu Panel-5.
- Sekundarno delovno območje je na hrbtni strani temperirne naprave.

Nevarna območja

- Preizkusno napravo povežete na hrbtni strani temperirne naprave. Obstaja nevarnost opeklin na dostopnih vročih površinah. Ob počeni gibki cevi lahko uhajata vroča para ali voda in povzročita opekline.

Transport, embalaža in skladiščenje

5 Transport, embalaža in skladiščenje

5.1 Varnostna opozorila za transport

Nepravilen transport



POZOR!

Poškodbe zaradi nepravilnega transporta

Ob nepravilnem transportu lahko nastane občutna materialna škoda.

Zato:

- uporabljajte le originalno ali enakovredno embalažo.
- pri raztovarjanju pakiranih kosov ob dobavi ter transportu znotraj obrata postopajte previdno in upoštevajte simbole in navodila na embalaži.
- embalažo odstranite šele tik pred montažo.

Transport, embalaža in skladiščenje**5.2 Pregled transporta**

Po dobavi nemudoma preverite, če je pošiljka popolna in nima transportnih poškodb.

Če so opazne zunanje transportne poškodbe, postopajte na naslednji način:

- ne prevzemite pošiljke, ali jo prevzemite s pridržkom.
- na transportni dokumentaciji ali dobavnici transportnega podjetja zabeležite obseg škode.
- reklamirajte.

**NAPOTEK!**

Takoj, ko zaznate, reklamirajte vsako pomanjkljivost. Odškodninske zahteve lahko uveljavljate le znotraj veljavnih reklamacijskih rokov.

5.3 Embalaža

Sl. 5: Embalaža

Preizkusna naprava je zapakirana v kovčku v skladu s pričakovanimi pogoji transporta.

Namen embalaže je, da ščiti posamezne sestavne dele pred poškodbami med transportom, korozijo in drugimi vrstami poškodb. Zato ne uničite embalaže.

Ob naročilu z dodatki sledi dobava v kartonu.

Transport, embalaža in skladiščenje

Ravnanje z embalažo

Embalažo morate odstraniti med odpadke v skladu s trenutno veljavnimi zakonskimi določili in krajevnimi predpisi.



POZOR!

Okoljska škoda zaradi napačne odstranitve med odpadke!

Embalaža je dragocena surovina in se lahko v mnogih primerih ponovno uporabo ali smiselno pripravi ter predela.

Zato:

- embalažo odstranite med odpadke okolju primerno.
- upoštevajte krajevno veljavne predpise za odstranjevanje med odpadke; po potrebi pooblastite za odstranjevanje strokovno podjetje.

Kode za recikliranje embalažnih materialov

Kode za recikliranje so oznake na embalažnih materialih. Zagotavljajo informacije o vrsti uporabljenega materiala in olajšajo postopek odstranjevanja in recikliranja.

Te kode so sestavljene iz posebne materialne številke, uokvirjene s simbolom puščice-trikotnika. Pod simbolom je kratica za zadevni material.



Transportna paleta

→ Les



Zložljiva škatla

→ Karton



Jermenov trak

→ Polipropilen



Pene blazinice, kabelske vezice in vrečke za hitro sprostitev

→ Polietilen z nizko gostoto

brez kode za recikliranje

Stretch film

→ Polietilen linearne nizke gostote


Transport, embalaža in skladiščenje**5.4 Simboli na embalaži****Ščitite pred vлагo**

Zapakirane kose ščitite pred vLAGO in jih hranite suhe.

**Lomljivo**

Označuje zapakirane kose z lomljivo ali občutljivo vsebino.

Z zapakiranimi kosi ravnajte previdno, ne dovolite, da padejo na tla in jih je izpostavljajte sunkom.

**Zgoraj**

Konice puščične oznake označujejo zgornjo stran zapakiranega kosa. Vedno morajo kazati navzgor, sicer se lahko poškoduje vsebina.

5.5 Skladiščenje**Shranjevanje pakiranih kosov**

Pakirane kose hranite pod naslednjimi pogoji:

- ne shranjujte jih na prostem;
- shranjujte jih na suhem mestu, kjer se ne praši;
- ne izpostavljajte jih agresivnim medijem;
- zaščitite jih pred sončnimi žarki;
- preprečite mehanske tresljaje;
- Temperatura shranjevanja: 15 do 35 °C.
- Relativna vlažnost zraka: maks. 60 %.

Namestitev

6 Namestitev

6.1 Varnost

Osebje

- Le strokovno osebje sme namestiti in opraviti prvi zagon.
- Le strokovnjaki elektrikarji smejo izvajati dela na električnih napravah.
- Le strokovnjaki za hidravliko smejo izvajati dela na hidravliki.

Posebne nevarnosti

Obstajajo naslednje nevarnosti:

- Smrtna nevarnost zaradi električnega toka.
- Nevarnost opeklín zaradi vročih pogonskih sredstev.
- Nevarnost opeklín zaradi vročih površin.
- Nevarnost zmečkanin zaradi premikanja ali prekucnitve.

Nestrokovna namestitev in prvi zagon



OPOZORILO!

Nevarnost poškodb zaradi nestrokovne namestitve in prvega zagona!

Nestrokovna namestitev in prvi zagon lahko vodita do hudih poškodb ljudi ali škode.

Zato:

- pred začetkom del poskrbite za dovolj prostora za montažo.
- previdno ravnavajte z odprtimi sestavnimi deli, ki imajo ostre robove.

6.2 Namestitvena dela

Pred preizkusom temperirne naprave je treba na njej opraviti naslednje priprave:

Priklop vhoda in izhoda hladilne vode



NAPOTEK!

Da bi zmogljivost hlajenja temperirne naprave izrabili optimalno, naj bo izhod hladilne vode po možnosti brez protitlaka in kratek.

1. Priklop vhoda in izhoda hladilne vode na omrežje hladilne vode.

Priklop vhoda in izhoda sistemске vode

2. Opcijsko priklopite vhod in izhod sistemске vode na omrežje sistemске vode.

Namestite preskusno napravo

3. Odstranite morebitne obstoječe gibke cevi, sklopke in mazalke na dotoku in povratnem teku.
4. Samo za naprave HB-200/230Z:



POZOR!

Povezave z vijaki, še posebej kombinacije iz legiranega jekla / legiranega jekla ali jekla / legiranega jekla se ob daljšem obratovanju na visokih temperaturah močno sprimejo, oz. se lahko zažrejo in se zaradi tega težko ločijo.

Zato:

- uporabljajte primerna maziva (npr. Klüberpaste, vključeno v dobavo adapterja HB-200/230Z).

- Priključite adapter HB-200/230Z na enota za nadzor temperature.

5. Tester HB-TP180/200 priključite na enota za nadzor temperature ali adapter.


Vzpostavitev električnih priključkov

6. Električne priključke naj vzpostavi strokovnjak elektrikar pod naslednjimi pogoji:
 - električni priključek vzpostavite šele potem, ko so vzpostavljeni hidravlični priključki.
 - zagotovite, da bo upoštevana omrežna napetost in frekvenca, glede na specifikacije na tipski ploščici in s tehničnimi podatki.
 - predvarovanje temperirne naprave izberite v skladu s podatki električnimi specifikacijami (→ Navodila za uporabo in servisiranje Thermo-5).

Preizkus

7 Preizkus

7.1 Načelo preizkusa



Sl. 6: Načelo preizkusa

7.2 Potek preizkusa Thermo-6

Potrebne zahteve in vodení preskusni postopek z napravo Thermo-6 so opisani v HB-Therm Knowledge, glej povezavo.



Neposreden dostop do Knowledge za navodila za preskus kakovosti z napravo Thermo-6.

→ <http://hb.click/55-000-SL>

7.3 Potek preizkusa Thermo-5

Pogoj

Za samodejni preskusni postopek je potrebna naslednja različica programske opreme ali novejša:

- SW51-2_2302 za enoto tipa HB-200/230Z z adapterjem za HB-TP180-12
- SW51-2_1548 za preostale vrste enot



NAPOTEK!

Preskušanje kakovosti v tovarni in na mestu kupca s kontrolnim objektom se nanaša na različne referenčne merilne spremenljivke.

Če se preskus kakovosti opravi s kontrolnim objektom na novo dobavljeni enoti za uravnavanje temperature, se lahko merilna natančnost izmerjenih spremenljivk med seboj razlikuje.




NAPOTEK!

Vnosi vrednosti meritve temperature Pt 100 v Ohmih (Ω) bodo preračunane s pomočjo formule v stopinje Celzija ($^{\circ}\text{C}$). Osnova je tabela Pt 100 v skladu z ITS-90 (Internationale Temperaturskala=mednarodna temperaturna lestvica).


Preizkus

7.3.1 Diagram poteka od različice programske opreme do SW51-2_1825



Sl. 7: Diagram poteka

7.3.2 Diagram poteka od različice programske opreme SW51-2_1844



Sl. 8: Diagram poteka

Preizkus

7.3.3 Preizkus

Servis ► TP-Preizkus		
Preizkus kakovosti	IZKLOP	
Kalibriranje naprave	IZKLOP	
Dovoljeno odst. Merje. pret.	10 %	
Dovoljeno odst. Merje. tlaka	0.1 bar	
Dov. odst. Merje. temp. int.	1.0 K	
Dov. odst. Merj. temp. zun.	3.5 K	
Dov. odst. Razl. temp. Dot.-Povr.	1.0 K	
Tek	30 %	
1 Dotok Tlak	25.0 °C 0.0 bar	Priprav. za obrat.

Sl. 9: Zagon preverjanja kakovosti

Za samodejni zagon preizkusnega teka postopajte na naslednji način:

- Odprite zaporni ventil (ročico potisnite navzgor)
 - Prikličite stran menija **Servis \ TP-Preizkus**.
 - Parameter **Preizkus kakovosti** postavite na „VKLOP“.
- Preizkus kakovosti se bo zagnal samodejno.
- Sledite navodilom na zaslonu.
- Trenutni preizkusni korak v skladu z diagramom poteka (→ Stran 35), bo prikazan v polju s simboli.



NAPOTEK!

Na koncu preizkusa lahko datoteko CSV shranite na nosilcu podatkov USB. S programsko opremo VIP (vizualizacijski program) je mogoče ustvariti certifikat o preizkusu in umerjanju. Programska oprema je na voljo na spletni strani www.hb-therm.ch.



NAPOTEK!

Pri merjenju referenčne temperature Pt 100 z multimetrom je treba upoštevati ohmsko upornost preskusnih linij. Ta upor je treba odšteti od rezultata merjenja.

Ohmska upornost merilnih kablov, ki jih dobavlja HB-Therm, je 0,3 ohma, kar ustreza napaki pri merjenju približno 0,8 K.

Varnostni preizkus

- Pokrove naprave odstranite v skladu z navodili za uporabo (poglavlje Vzdrževanje).
- Opravite kontrolni pregled naslednjega:
 - Električni kabel: preverite ali izolacija in območje priklopa nista poškodovana.
 - Toplotna izolacija: preverite prepojenost z nosilcem toplote, poškodovanost in namestitev.
 - Zatesnjenost: preverite, ali pri vidnih spojih ni sledi puščanja.
 - Splošno stanje naprave: preverite, ali ni znakov zunanjih poškodb in onesnaženja.
- Po koncu kontrolnega pregleda znova pravilno namestite pokrove naprave tako, kot je navedeno v navodilih za uporabo.

7.3.4 Nastavitev

Preizkusne temperature

Servis ► TP-Preizkus		
Dov. odst. Razl. temp. Dot.-Povr. Tek	1.0 K	
Dov. odst. Tlak črpalke	30 %	
Preizkusna temperatura 3	IZKLOP	
Preizkusna temperatura 4	IZKLOP	
Maks. čas ogrevanja	10.0 min	
Maks. čas ohlajanja	10.0 min	
Preizkusna temp. Pt 100	80.0 °C	
Dov. odst. Tlak Manometer	0.5 bar	
1 Dotok Tlak	25.0 °C 0.0 bar	Priprav. za obrat.

Sl.10: Dodatne preizkusne temperature

Če je treba izmeriti dodatne preskusne temperature, lahko to opravite s [Preizkusno temperaturo 3](#), [Preizkusno temperaturo 4](#). Za nastavitev preizkusne temperature postopajte na naslednji način:

- Prikličite stran menija [Servis \ TP-Preizkus](#).
- Parametra [Preizkusna temperatura 3](#), [Preizkusna temperatura 4](#), nastavite na želeno vrednost.



NAPOTEK!

Predhodno določenih preizkusnih temperatur 1 in 2 ni mogoče spremeniti.

[Preizkusna temperatura 1](#) je nastavljena na 40 °C (preizkusni korak 4) in [Preizkusna temperatura 2](#) na maksimalno temperaturo (preizkusni korak 3).



NAPOTEK!

Parametra [Preizkusna temperatura 3](#) in [Preizkusna temperatura 4](#) sta standardno nastavljena na "IZKLOP". Preizkusne temperature ne bodo zagnane z nastavitevijo "IZKLOP".

Dovoljena odstopanja

Servis ► TP-Preizkus		
Preizkus kakovosti	IZKLOP	
Kalibriranje naprave	IZKLOP	
Dovoljeno odst. Merje. pret.	10 %	
Dovoljeno odst. Merje. tlaka	0.1 bar	
Dov. odst. Merje. temp. int.	1.0 K	
Dov. odst. Merj. temp. zun.	3.5 K	
Dov. odst. Razl. temp. Dot.-Povr. Tek	1.0 K	
Dov. odst. Tlak črpalke	30 %	
1 Dotok Tlak	25.0 °C 0.0 bar	Priprav. za obrat.

Sl.11: Nastavitev Odstopanja

Za nastavitev dovoljenega odstopanja postopajte na naslednji način:

- Prikličite stran menija [Servis \ TP-Preizkus](#).
- Pri naslednjih parametrih nastavite želene vrednosti:
[Dovoljeno odstopanje Merjenje pretoka](#)
[Dovoljeno odstopanje Merjenje tlaka](#)
[Dovoljeno odstopanje Merjenje temp. int.](#)
[Dovoljeno odstopanje Merjenje temp. zun.](#)
[Dovoljeno odstopanje Razl. temp. Dot.-Povr. Tek](#)
[Dovoljeno odstopanje Tlak črpalke](#)
[Dovoljeno odstopanje Tlak Manometer](#)



NAPOTEK!

Dovoljena odstopanja so standardno nastavljena v skladu s priporočilom HB-Therm.

Preizkus

7.3.5 Kalibriranje naprave

Ob samodejnem preverjanju lahko na koncu preizkušanja primerjate pomembne velikosti merjenja z vnesenimi referencami. Merilne velikosti so:

- temperature (senzorji temperature dotoka in povratnega teka)
- tlak (senzorji tlaka sistema in dotoka (le pri ZU))
- pretok (merjenje pretoka)

Servis ► TP-Preizkus	
Preizkus kakovosti	IZKLOP
Kalibriranje naprave	IZKLOP
Dovoljeno odst. Merje. pret.	10 %
Dovoljeno odst. Merje. tlaka	0.1 bar
Dov. odst. Merje. temp. int.	1.0 K
Dov. odst. Merj. temp. zun.	3.5 K
Dov. odst. Razl. temp. Dot.-Povr.	1.0 K
Tek	30 %
1 Dotok	25.0 °C
Tlak	0.0 bar
Priprav. za obrat.	

Če je treba napravo izravnati pozneje, postopajte na naslednji način:

1. Prikličite stran menija **Servis \ TP-Preizkus**.
2. Parameter **Kalibriranje naprave** postavite na „VKLOP“.
→ Sledite navodilom na zaslonu.



NAPOTEK!

Funkcijo lahko izvedete le, če je bilo samodejno preverjanje izvedeno najmanj enkrat.

Sl. 12: Kalibriranje naprave

7.3.6 Shranjevanje zapisnika na nosilec podatkov USB

Pri samodejnem preverjanju lahko na koncu preverjanja zapisnik shranite na nosilec podatkov USB.



NAPOTEK!

Podprt so le FAT32 formatirani nosilci podatkov USB.



Sl. 13: Shranjevanje zapisnika

Če je treba zapisnik shraniti na nosilec podatkov USB pozneje, postopajte na naslednji način:

1. Prikličite stran menija **Shraniti/Naložiti**.
2. Na sprednji priključek priklopite nosilec podatkov USB.
3. Izberite parameter **Izdel. varn. Kop. preiz. Kakov.** in potrdite s tipko **OK**.
4. V oknu raziskovalca izberite direktorij in potrdite s tipko **OK**.
→ datoteka se bo shranila v izbran seznam na USB nosilcu podatkov.



NAPOTEK!

S programsko opremo VIP (program vizualizacije) lahko ustvarite certifikat o preizkusu in umerjanju. Programska oprema je na voljo na spletni strani www.hb-therm.ch.

Preizkus

7.4 Potek preizkusa Series 4 in 3

Pogoj

Pri napravah Series 4 in 3 je treba preverjanje kakovosti opraviti ročno. Za to je potreben program za izračun TPC. Ta program se uporablja za ročno beleženje dejanskih podatkov, njihovo vrednotenje in izdelavo potrdila o preskusu in umerjanju.

Za to se obrnite na svojega zastopnika HB-Therm
(→ www.hb-therm.ch).

8 Vzdrževanje

8.1 Varnost

Osebje

- Če ni drugače označeno, smejo tu opisana vzdrževalna dela izvesti upravljavci.
- Nekatera vzdrževalna dela smejo izvesti le strokovnjaki ali izključno proizvajalec, na ta dela je posebej opozorjeno pri opisu posameznih vzdrževalnih del.
- Le strokovnjaki elektrikarji smejo izvajati dela na električnih napravah.
- Le strokovnjaki za hidravliko smejo izvajati dela na hidravliki.

Osebna zaščitna oprema

Naslednjo zaščitno opremo morate nositi pri vseh vzdrževalnih delih/popravilih:

- Zaščitna očala
- Zaščitne rokavice
- Varnostni delovni čevlji
- Zaščitna delovna oblačila



NAPOTEK!

Na ostalo zaščitno opremo, ki jo je potrebno nositi pri določenih delih, opozarjam v opozorilih tega poglavja.

Posebne nevarnosti

Obstajajo naslednje nevarnosti:

- Nevarnost opeklín zaradi vročih pogonskih sredstev.
- Nevarnost opeklín zaradi vročih površin.
- Nevarnost zmečkanin zaradi premikanja ali prekucnitve.

Nestrokovno izvedena vzdrževalna dela / popravila



OPOZORILO!

Nevarnost poškodb zaradi nestrokovno izvedenih vzdrževalnih del / popravil!

Nestrokovna vzdrževalna dela / popravila lahko vodijo do hudih poškodb ljudi ali stvari.

Zato:

- pred začetkom del poskrbite za dovolj prostora za montažo.
- če so bili odstranjeni sestavnici deli, pazite na pravilno ponovno montažo, ponovno vgradite vse pritrdilne elemente in upoštevajte zatezne navore vijakov.

Vzdrževanje

8.2 Načrt vzdrževanja

V naslednjih razdelkih so opisana vzdrževalna dela, ki so potrebna za optimalno in nemoteno obratovanje.

Če je pri rednih kontrolah zaznati povečano obrabo, morate intervale vzdrževanja ustrezeno skrajšati, da bodo ustreznali dejanskim obrabnim pojavom.

Če imate vprašanja glede vzdrževalni del in intervalov, kontaktirajte predstavništvo HB-Therm (→ www.hb-therm.ch).

Interval	Sestavnidel/ komponenta	Vzdrževalno delo	Izvaja ga
četrtletno	Tesnila	Preverite morebitne poškodbe Zamenjajte, če je treba	Strokovnjak Strokovnjak
Vsake 2 leti	Varnostni ventil (HB-200/230 adapter)	Preverite delovanje (→ Stran 43) Po potrebi očistite ali zamenjate	Strokovno osebje Strokovno osebje
	Hidravlična napeljava iz gibkih cevi (HB-TP180-45) ¹⁾	Preverite poškodbe na zunanjem plašču in območju tesnjenja Zamenjajte, če je treba	Strokovnjak za hidravliko Strokovnjak za hidravliko
	Preizkusna priprava	Opravite preizkus kakovosti (tlak, temperatura in pretok)	HB-Therm/CH

1) Zunanji cevovod je treba vzdrževati po proizvajalčevih navodilih.

8.3 Vzdrževalna dela

8.3.1 Čiščenje



PREVIDNOST!

Nevarnost opeklin zaradi vročih površin!

Stik z vročimi sestavnimi deli lahko povzroči opekline.

Zato:

- ohladite napravo, sprostite tlak in jo izklopite;
- pred vsakim delom zagotovite, da bodo vsi sestavnih deli ohlajeni na temperaturo okolice.

Napravo čistite pod naslednjimi pogoji:

- z mehko, vlažno krpo čistite izključno zunanje dele naprave;
- ne uporabljajte agresivnih sredstev za čiščenje.

8.3.2 Varnostni ventil

Preverjanje delovanja varnostnega ventila na adapterju HB-200/230Z do HB-TP180-12.

- Izvaja lahko le strokovnjak.

Postopanje

1. vklopite temperirno napravo (normalno obratovanje).
2. ciljno vrednost nastavite na 40 °C.
3. odvijte narebričeno matico varnostnega ventila, dokler prek preliva ne izteče nekoliko vode.
 - če prek varnostnega ventila ne odteče nobena voda, potem pravilno delovanje ni več zagotovljeno in varnostni ventil morate zamenjati.
4. ponovno privijte narebričeno matico varnostnega ventila.
 - če varnostni ventil ponovno pravilno zapira, deluje pravilno.

Odstranjevanje med odpadke

9 Odstranjevanje med odpadke

9.1 Varnost

Osebje

- Le strokovno osebje sme odstranjevati med odpadke.

9.2 Odstranjevanje materiala med odpadke

Ko je dosežen konec uporabe, morate napravo odstraniti na okolju primeren način.

Če ni bil dogovorjen sporazum o prevzemu ali odstranitvi med odpadke, potem razstavljene sestavne dele oddajte ponovni predelavi:

- kovine oddajte v staro železo
- plastične elemente dajte v reciklažo
- ostale sestavne dele odstranite razvrščene glede na lastnosti materiala



POZOR!

Okoljska škoda pri napačni odstranitvi med odpadke!

Električni odpad, elektronski sestavni deli, maziva in druga pomožna sredstva so podvržena ravnanju s posebnimi odpadki in jih lahko med odpadke odstrani le odobreno specializirano podjetje!

Krajevna komunalna služba ali posebni specializirani obrati za odstranjevanje odpadkov vam bodo dali informacijo o odstranjevanju odpadkov na okolju primeren način.

10 Nadomestni deli



OPOZORILO!

Varnostno tveganje zaradi napačnih nadomestnih delov!

Napačni ali pomanjkljivi nadomestni deli lahko vplivajo na varnost in vodijo do poškodb, napačnega delovanja ali popolnega izpada.

Zato:


- uporabljajte le proizvajalčeve originalne nadometne dele.

Za popravila morate preizkusno napravo poslati na HB-Therm Švica (→ www.hb-therm.ch). Po popravilu bo HB-Therm preizkusil preizkusno napravo in jo morebiti fino natavil.


Tehnična dokumentacija

11 Tehnična dokumentacija


11.1 Razvrstitev sestavnih delov




HB-TP180/200-12



HB-TP180-12 z adapterjem HB-200/230Z



HB-TP180-45



11.2 Legenda

KZ	Oznaka	Ie pri različici
A	Dotok	
B	Povratni tek	
4	Varnostni ventil	
5.1	Manometer Dotok	
5.2	Manometer Povratni tek	
12	Zapiralna pipa	
X 113	Vtičnica Izvod Pt 100	
X 114	Vtičnica Izvod Fe-CuNi	