

Ersatzteil Schallwandler (u/ID T26416-1, T26416-2)

Zweck

Austausch Schallwandler (BB 1.x, BB 2.x)

Voraussetzung



WARNUNG! Gefahr für Unbefugte

Umbauarbeiten am Gerät nur durch ausgebildetes Fachpersonal ausführen.

Deshalb:

 Unbefugte Personen vom Arbeitsbereich fernhalten.



HINWEIS!

Umbauarbeiten am Gerät setzen Kenntnisse der Betriebsanleitung voraus.

Vorgehen



GEFAHR!

Lebensgefahr durch elektrischen Strom!

Beim Kontakt mit spannungsführenden Teilen besteht unmittelbare Lebensgefahr.

Deshalb:

 Bei allen Arbeiten an der elektrischen Anlage, bei Wartungs-, Reinigungs- und Reparaturarbeiten Netzstecker ziehen oder externe Spannungsversorgung allpolig abschalten und gegen Wiedereinschalten sichern. Gerät auf Spannungsfreiheit prüfen.



WARNUNG!

Verletzungsgefahr durch Wegrollen oder Umkippen

Bei unebenen Boden oder nicht arretierten Rollen besteht die Gefahr, dass das Gerät wegrollt oder umkippt.

Deshalb:

- Umbauarbeiten nur auf ebenem tragfähigem Untergrund durchführen.
- Sicherstellen, dass die Rollen arretiert sind.

M8125-DE 2018-03 1/5

- 1. Gerät abkühlen und Formentleerung durchführen, dabei ist wie folgt vorzugehen:
- Menüseite Funktionen aufrufen.
- Funktion Abkühlen auswählen und mit Taster aktivieren.
- Funktion Formentleerung auswählen und mit Taster ost aktivieren.
- → Die aktivierte Funktion wird mit dem Symbol 🗸 angezeigt.
- **2.** Hauptschalter ausschalten, Netzstecker ziehen und Gerät entleeren.
- **3.** Schallwandler (BB 1.x, BB 2.x) bei Messkreis x ersetzen, dabei ist wie folgt vorzugehen:
- Kabelstecker an Steckdose (X 402.x → Abb. 1) bei Auswerteeinheit ausziehen.
- Schrauben (Kennzeichnung 1 → Abb. 1) demontieren und Abdeckungen entfernen.
- Schallwandler (BB 1.x, BB 2.x → Abb. 1) demontieren.
- Kabelstecker 8-pol. öffnen und Schallwandler (BB 1.x, BB 2.x) durch Neuen ersetzen (Anschluss Kabelstecker → Abb. 2).
- Kabelstecker 8-pol. schliessen und an Steckdose (X 402.x
 → Abb. 1) anschliessen.
- Neuen Schallwandler (BB 1.x, BB 2.x → Abb. 1) montieren (mit max. 30 Nm Drehmoment anziehen).
- Abdeckungen mit Schrauben (Kennzeichnung 1 → Abb. 1) montieren.




Abb. 1: Flow-5, Bauart Autonom




Abb. 2: Anschluss Schallwandler (BB 1.x, BB 2.x) an Kabelstecker 8-pol.

- **4.** Netzstecker einstecken und Hauptschalter einschalten.
- 5. Gerät über Taste einschalten und Dichtheit prüfen.

M8125-DE 2018-03 2/5

- **6.** Durchflussmessung kalibrieren, dabei ist wie folgt vor zu gehen:
- Bei Einstellung Parameter Erkennung DFM auf Wert "integriert" (unter Einstellungen / Diverses), weiter mit Schritt 7.
- Bei Einstellung Parameter Erkennung DFM auf Wert "modular" (unter Einstellungen / Diverses), weiter mit Schritt 8.

Bedienung Integriert

7. Entsprechende Durchflussmessung kalibrieren, dabei ist wie folgt vor zu gehen:

(ab Software Version SW51-1 0849B)

- Gerät in Normalbetrieb bei 40 °C mind. 10 Minuten betreiben.
- nur bei Wasser-Geräten: Falls vorhanden den Parameter Druckentlastung bei Gerät AUS unter Einstellung / Diverses auf "AUS" stellen.
- Gerät über Taste ausschalten und mind. 10 Sekunden warten.
- Entsprechender Parameter Durchfl. ext. 1..8 kalibrieren unter Service / Kalibrierung / Durchfluss extern 1 bis 4 bzw. Service / Kalibrierung / Durchfluss extern 5 bis 8 auf "EIN" stellen.
- → Durchfluss wird automatisch kalibriert
- nur bei Wasser-Geräten:
 Falls vorhanden den Parameter Druckentlastung bei Gerät AUS unter Einstellung / Diverses auf "EIN" stellen.
- Gerät über Taste ¹⁰ einschalten.

(bis Software Version SW51-1 0849B)

- Gerät in Normalbetrieb bei 40 °C mind. 10 Minuten betreiben.
- Entsprechender Parameter Durchfluss ext. ... Offset unter Service / Kalibrierung / Durchfluss extern 1 bis 4 bzw. Service / Kalibrierung / Durchfluss extern 5 bis 8 auf "5 L/min" einstellen.
- Entsprechenden Absperrhahn zwischen Vor- und Rücklauf schliessen und 1 Minute warten.
- aktuellen Durchfluss ablesen.
- Parameter Durchfluss ext. ... Offset einstellen gemäss folgender Berechnung:
- → Durchfluss ext. ... Offset neu = 5 Durchfluss aktuell
- Absperrhahn öffnen.




Abb. 3: Durchfluss kalibrieren bei Bedienung Integriert




Abb. 4: Durchfluss kalibrieren bei Bedienung Integriert (<SW51-1 0849B)

M8125-DE 2018-03 3/5




Abb. 5: Durchfluss kalibrieren bei Bedienung Modular

Bedienung Modular

- 8. Entsprechende Durchflussmessung kalibrieren, dabei ist wie folgt vor zu gehen:
- Gerät in Normalbetrieb bei 40 °C mind. 10 Minuten betreiben.
- nur bei Wasser-Geräten:

Falls vorhanden den Parameter Druckentlastung bei Gerät AUS unter Einstellung / Diverses auf "AUS" stellen.

- Gerät über Taste ausschalten und mind. 10 Sekunden warten.
- Betroffenes Modul z. B. "A1" mit Taster K oder bauswählen.
- Parameter Durchfluss kalibrieren unter Service / Kalibrierung / Durchfluss auf "EIN" stellen.
- → Durchfluss wird automatisch kalibriert
- nur bei Wasser-Geräten:

Falls vorhanden den Parameter Druckentlastung bei Gerät AUS unter Einstellung / Diverses auf "EIN" stellen.

- Gerät über Taste ¹⁰ einschalten.
- 9. Kontrolle Kalibrierung Durchflussmessung
- Gerät in Normalbetrieb bei 40 °C mindestens 5 Minuten nach der Kalibrierung betreiben.
- Entsprechenden Absperrhahn zwischen Vor- und Rücklauf schliessen.
- Durchfluss geht auf 0 L/min zurück.
- Ist dies nicht der Fall Punkt Kalibrierung Durchflussmessung wiederholen.
- Punkt Durchflussmessung kalibrieren für jeden ersetzten Schallwandler wiederholen.
- 10. Gerät über Taster (ausschalten.
- 11. Hauptschalter ausschalten.

M8125-DE 2018-03 4/5

Stückliste

			u/ID	
			T26416-1	T26416-2
Pos	Bezeichnung	u/ID	Stk	Stk
01	Schallwandler 160 °C 5FM extern	T26113-1	1	-
02	Schallwandler 180 °C 5FM extern	T26113-2	-	1
03	Schild '26416-X, rt = 1, ws = 2'	T26380-1	1	1
04	Schild '26416-X, rt = 3, ws = 4'	T26380-2	1	1
05	Montageanleitung deutsch	M8125-DE	1	1
06	Montageanleitung englisch	M8125-EN	1	1
07	Montageanleitung französisch	M8125-FR	1	1

M8125-DE 2018-03 5/5